

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13  
(МАОУ СОШ № 13)**

**ОТЧЕТ**

**об исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
№ 257/1 от "14" июня 2022 г  
по результатам выездной проверки (плановой)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области**

№ предписания	пункт предписания № 257/1 от 14.07.2022, вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	срок устранения нарушения требования ПБ по предписанию	исполнение
1	п.1 -на объекте защиты не хранится техническая документация на системы АУПС, СОУЭ	01.06.2023	заказано исполнение технической документации на размещение АУПС, СОУЭ в специализированной организации, по ходатайству перед учредителем о выделении средств на исполнение технической документации выделены средства на сумму 95000 руб., заключен договор от 14.08.2023 № ПСД/13/08-23 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации ( <u>договор прилагается</u> )

2.	не обеспечивается ежегодное проведение средств обеспечения пожарной безопасности до их замены	01.06.2023	акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности каналообразующего оборудования, подключенного к пожарной сигнализации от 17.08.2023, акт освидетельствования технического состояния систем пожарной сигнализации 28 июля 2023 г (прилагаются)
3.	п.2, п. 3, п.15-системы противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) находятся в неисправном состоянии	01.06.2023	полная замена АУПС, СОУЭ согласно технической документации и заключение договора на установку АУПС, СОУЭ в специализированной организации согласно технической документации <u>будет произведена по мере финансирования работ учредителем по предоставлению технической документации (см.п1), произведено освидетельствование и признаны годными к эксплуатации огнетушители (акт № 124/23 от 16.05.2023 ООО "Группа Компаний Балтиксервис"</u>

4.	<p>п.4, п.5, п.7, п.9, п.10, п.11, п.12 ширина марша лестницы, расположенной в лестничной клетке здания, менее 1,35 м; в столовой здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 над раздаточной зоной не предусмотрена сплошная перегородка; помещения, в которых расположены лестницы, ведущей из цокольного этажа здания не отделены противопожарной перегородкой; ширина эвакуационных выходов из помещения столовой, из здания менее 1,2 м; из коридора цокольного этажа более 15 м не предусмотрена система вытяжной противодымовой вентиляции;</p>	01.06.2023	<p>отчет по результатам расчета пожарных рисков (рег. Номер 13-12.22 от 07.12.2022, уведомление о соответствии № ИВ-179-5916 от 30.05.2023; Декларация пожарной безопасности 03.05.2023, №ГА 401368-9-00440Ю уведомление о регистрации № 49088 от 05.05.2023 <u>предоставлены в ГУ МЧС России по Калининградской области в мае т.г.</u></p>
5.	<p>п.18 - не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты</p>	01.06.2023	<p><u>произведено испытание наружной пожарной лестницы, акт выполненных работ от 23 июля 2023 года № 63 ИП Кондрацкий К.В. (прилагается)</u></p>
5.	<p>п.6 -отсутствуют сведения о показателях пожарной безопасности на материал, примененный для отделки пола в спортивном зале</p>	01.06.2023	<p>сведения предоставлены в приложении к акту выполнения работ по замене полового покрытия, произвести ревизию архивных данных в срок до 01.07.2022 (отчет предоставлен 28.06.2022)</p>

6.	п.8 -Не в полном объеме на путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение	01.06.2023	обслуживающей организацией произведен монтаж аварийного освещения (акт выполненных работ прилагается)
7.	п.13 -над эвакуационными выходами не в полном объеме установлены световые оповещатели "Выход"	01.06.2023	произвести закуп 8 оповещателей, установить силами обслуживающей организации в срок до 01.08.2022 (отчет предоставлен 28.06.2022)
8.	п.14 -двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному закрыванию изнутри	01.06.2023	призведен закуп запорных устройств и произведена их установку силами работников школы в срок до 01.08.2022 (отчет предоставлен 28.06.2022)
9.	п.17 -Ограждение кровли при проведении испытания, согласно протокола № 461 прочности испытаний от 27.09.2019 ФГБУ СЭУ ФСП ИПЛ по Калининградской области, не выдержало нагрузку	01.06.2023	леерного ограждения здания МАОУ СОШ № 13 включены в план первоочередных работ на 2022-2024 годы, получены коммерческие предложения, учредителю направлены ходатайства о выделении средств в т.ч. 2021, 2022 гг, ответом учредителя
10.	п.16-двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не в полном объеме оборудованы приспособлениями для самозакрывания, с уплотнением в притворах	01.06.2023	произведена установка приспособлениями для самозакрывания, с уплотнением в притворах силами работников школы в срок до 01.08.2022 (отчет предоставлен 28.06.2022)

17.08.2023

Директор



Е.Ю.Румянцева